













TAPAS (1)

RC7.5.3.CPTapas Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

















SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Artículo: 5011	TSC 80	Artículo: 5011-1	TIC 80
			
Artículo: 5012	TSC 80-1	Artículo: 5012-1	TIC 80-1
			
Artículo: 5013	TSC 80-2	Artículo: 5013-1	TIC 80-2
			

TAPAS (2)

RC7.5.3.CPTapas Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)



















SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Artículo: 5001	TSC 155	Artículo: 5002	TIC 155
			
Artículo: 5001-1	TSC 155-1	Artículo: 5002-1	TIC 155-1
			
Artículo: 5001-2	TSC 155-2	Artículo: 5002-2	TIC 155-2
			
Artículo: 5001-3	TSC 155-3	Artículo: 5002-3	TIC 155-3
			

TAPAS (3)







RC7.5.3.CPTapas Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Artículo: 5003	TSC 193	Artículo: 5004	TIC 193
	 <p>Rosca 1/4" gas</p>		
Artículo: 5003-1	TSC 193-1	Artículo: 5004-1	TIC 193-1
	 <p>Rosca 1/4" gas</p>		
Artículo: 5003-2	TSC 193-2	Artículo: 5004-2	TIC 193-2
	 <p>Rosca 1/4" gas</p>		
Artículo: 5003-3	TSC 193-3	Artículo: 5004-3	TIC 193-3
	 <p>Rosca 1/4" gas</p>		
Artículo: 5003-4	TSC 193-4		
			

TAPAS (4)















RC7.5.3.CPTapas Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

Artículo: 5003-5	T S C 193-5	Artículo: 5004-5	T I C 193-5
			
		<p>Artículo: 5004-6</p> 	<p>T I C 193-6</p> 

TAPAS (5)

RC7.5.3.CPTapas Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Artículo: 5005	TSC 200	Artículo: 5006	TIC 200
			
Artículo: 5005-1	TSC 200-1	Artículo: 5006-1	TIC 200-1
			
Artículo: 5005-2	TSC 200-2	Artículo: 5006-4	TIC 200-4
			
Artículo: 5006-5	TIC 200-5		
			



















TAPAS (6)

RC7.5.3.CPTapas Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

Artículo: 5007	TSC 265	Artículo: 5008	TIC 265
Artículo: 5007-1	TSC 265-1	Artículo: 5008-1	TIC 265-1
Artículo: 5007-2	TSC 265-2	Artículo: 5008-2	TIC 265-2
Artículo: 5007-3	TSC 265-3	Artículo: 5008-3	TIC 265-3
Artículo: 5007-4	TSC 265-4		









TAPAS (7)

RC7.5.3.CPTapas Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

<p>Artículo: 5009</p>	<p>TSC 325</p>	<p>Artículo: 5010</p>	<p>TIC 325</p>
			
<p>Artículo: 5009-1</p>	<p>TSC 325-1</p>	<p>Artículo: 5010-1</p>	<p>TIC 325-1</p>
			
<p>Artículo: 5009-2</p>	<p>TSC 325-2</p>		
			
<p>Artículo: 5009-3</p>	<p>TSC 325-3</p>	<p>Artículo: 5010-3</p>	<p>TIC 325-3</p>
			
<p>Artículo: 5009-7</p>	<p>TSC 325-5</p>	<p>Artículo: 5010-4</p>	<p>TIC 325-4</p>
			

TAPAS (8)

RC7.5.3.CPTapas Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

		Artículo: 5010-5	TIC 325.5 (D)
			
		Artículo: 5010-6	TIC 325.6 (I)
			
		Artículo: 5010-8	TIC 325.8
			
		Artículo: 5010-9	TIC 325.9
			

TAPAS (9)

RC7.5.3.CPTapas Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

Artículo: 5060	TSC 560	Artículo: 5060-1	TIC 560
